

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2021〕第 11 期，总第 17 期

检查时间：2021 年 5 月 12 日

检查范围：大兴校区土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、测绘学院、机电学院、人文学院、理学院、工程中心

检查内容：复核已通报隐患整改情况

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各相关学院、单位：

为确保实验室安全整改得到有效落实、切实保障学校安全稳定运行，国资处于 5 月 12 日对往期实验室安全检查通报中涉及的大兴校区 187 条安全隐患整改情况进行了复查。现将整改情况列于表 1，望已完成整改的实验室继续坚持，维护良好的实验环境。

涉及基建施工、电路改造等短时难以整改的隐患，请相关单位积极推进整改工作，尽快消除安全隐患。

此外，自即日起，实验室安全检查执行“检查—通报—整改—反馈—复核—销账”闭环管理。在学校层面，安全检查管理流程遵循“国资处检查——建立隐患台账——发布检查通报——二级单位接受通报函件——进行整改并提交整改报告单——国资处复查无误后销账并通报”，请各单位知悉并积极配合相关工作；在二级单位及实验室层面，根据《北京建筑大学实验室安全管理责任制实施细则》（北建大校发〔2020〕4 号）、《北京建筑大学实验室安全分类分级管

理办法》（北建大校发〔2020〕5号），应开展定期检查、专项检查等，建立“检查-整改”台账、实验室房间建立值日台账并留有记录。

国有资产与实验室管理处

2021 年 5 月 14 日

表 1:

2021 年 5 月实验室安全检查记录

| 序号 | 校区 | 学院   | 楼宇  | 房间        | 隐患               | 整改情况 |
|----|----|------|-----|-----------|------------------|------|
| 1  | 大兴 | 土木学院 | 岩土楼 | 110       | 液氮瓶缺少应急防护措施和警示标识 | 已整改  |
| 2  | 大兴 | 土木学院 | 岩土楼 | 110       | 缺少低温设备标识         | 已整改  |
| 3  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B103      | 观察窗遮挡            | 已整改  |
| 4  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B105 B107 | 存有酒精饮料           | 已整改  |
| 5  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B105 B107 | 杂物遮挡配电箱          | 已整改  |
| 6  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B105 B107 | 危化品乙醇未入柜         | 已整改  |
| 7  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B105 B107 | 易制爆硝酸镁未入柜        | 已整改  |
| 8  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B105 B107 | 私接电线             | 已整改  |
| 9  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B109 B111 | 消防设施遮挡配电箱        | 已整改  |
| 10 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B109 B111 | 堆放杂物             | 已整改  |
| 11 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B109 B111 | 无灭火器             | 已整改  |
| 12 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B110 B112 | 观察窗遮挡            | 已整改  |
| 13 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 306       | 气瓶未固定            | 已整改  |
| 14 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 306       | 高温设备无标识          | 已整改  |
| 15 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 370 372   | 化学品未入柜           | 已整改  |
| 16 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 373       | 观察窗遮挡            | 已整改  |
| 17 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 483 485   | 易制爆硝酸钾未入柜        | 已整改  |
| 18 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 478       | 堆放杂物             | 已整改  |

|    |    |      |     |            |                     |     |
|----|----|------|-----|------------|---------------------|-----|
| 19 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 478        | 无人值守时丙酮未存入化学品柜      | 已整改 |
| 20 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 413        | 观察窗遮挡               | 已整改 |
| 21 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | 408        | 观察窗遮挡               | 已整改 |
| 22 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B114（临时库房） | 存放 7 个待报废气瓶急需处置     | 已整改 |
| 23 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B113       | 灭火器过期               | 已整改 |
| 24 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B120       | 干燥箱无操作规程、高温警示标识     | 已整改 |
| 25 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B120       | 无灭火器                | 已整改 |
| 26 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B120       | 试剂瓶无标签              | 已整改 |
| 27 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B120       | 样品未分类与杂物混存          | 已整改 |
| 28 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B120       | 易制毒重铬酸钾未入库未上锁       | 已整改 |
| 29 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B120       | 纸箱、杂物堆积             | 已整改 |
| 30 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B103       | 插线板不合规              | 已整改 |
| 31 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | B123（临时库房） | 无灭火器                | 已整改 |
| 32 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | B111       | 缺少高温警示标识            | 已整改 |
| 33 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | B104       | 存放 1 个待报废气瓶需及时处置    | 已整改 |
| 34 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | B104       | 配电箱被铁皮柜遮挡           | 已整改 |
| 35 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | 111        | 堆放杂物遮挡配电箱           | 已整改 |
| 36 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | 111        | 大量废弃空桶遮挡配电箱         | 已整改 |
| 37 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | 111        | 易燃物堆积               | 已整改 |
| 38 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | 111        | 存放沙发等生活用品           | 已整改 |
| 39 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | 111        | 消防通道拥挤              | 已整改 |
| 40 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | 113 115    | 实验设备漆皮脱落            | 已整改 |
| 41 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | 407        | 接线板老化               | 已整改 |
| 42 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | 305        | 接线板串接               | 已整改 |
| 43 | 大兴 | 机电学院 | 学 C | 113 115    | 来源不明化学品未贴标识、未按要求存放； | 已整改 |
| 44 | 大兴 | 电信学院 | 学 D | 320        | 存放床垫                | 已整改 |

|    |    |      |     |           |               |     |
|----|----|------|-----|-----------|---------------|-----|
| 45 | 大兴 | 电信学院 | 学 D | 320       | 配电箱前架子上堆放杂物   | 已整改 |
| 46 | 大兴 | 电信学院 | 学 D | 315       | 校外设备闲置占用实验室空间 | 已整改 |
| 47 | 大兴 | 电信学院 | 学 D | 308       | 存放自行车         | 已整改 |
| 48 | 大兴 | 电信学院 | 学 D | 304 302   | 设备、杂物堵塞消防通道   | 已整改 |
| 49 | 大兴 | 电信学院 | 学 D | 304 302   | 存放沙发床         | 已整改 |
| 50 | 大兴 | 电信学院 | 学 D | 101       | 存放大量待报废物资     | 已整改 |
| 51 | 大兴 | 电信学院 | 学 D | 101       | 存放多个待报废铅蓄电池   | 已整改 |
| 52 | 大兴 | 电信学院 | 学 D | 101       | 存放易燃物         | 已整改 |
| 53 | 大兴 | 电信学院 | 学 D | 106       | 消防通道遮挡        | 已整改 |
| 54 | 大兴 | 工程中心 | 金工楼 | 319       | 灭火器过期         | 已整改 |
| 55 | 大兴 | 工程中心 | 金工楼 | 319       | 插线板老化         | 已整改 |
| 56 | 大兴 | 工程中心 | 金工楼 | 319       | 人走未断电         | 已整改 |
| 57 | 大兴 | 工程中心 | 金工楼 | 323       | 机柜不间断运转缺少巡检记录 | 已整改 |
| 58 | 大兴 | 工程中心 | 金工楼 | 211(电信学院) | 消防通道堵塞        | 已整改 |
| 59 | 大兴 | 工程中心 | 金工楼 | 211       | 地插线槽损坏        | 已整改 |
| 60 | 大兴 | 工程中心 | 金工楼 | 104       | 消防通道堵塞        | 已整改 |
| 61 | 大兴 | 测绘学院 | 学 F | 105       | 存放待报废电池       | 已整改 |
| 62 | 大兴 | 测绘学院 | 学 F | 113       | 插线板积灰、非标插线板   | 已整改 |
| 63 | 大兴 | 测绘学院 | 学 F | 120       | 插线板老化、非标插线板   | 已整改 |
| 64 | 大兴 | 测绘学院 | 学 F | 120       | 冰箱遮挡配电箱       | 已整改 |
| 65 | 大兴 | 测绘学院 | 学 F | 217       | 纸盒多、杂物堆积      | 已整改 |
| 66 | 大兴 | 测绘学院 | 学 F | 425       | 有不间断运行电脑无巡检制度 | 已整改 |

|    |    |      |      |           |                                  |     |
|----|----|------|------|-----------|----------------------------------|-----|
| 67 | 大兴 | 测绘学院 | 学 F  | 325 (设备间) | 24h 连续运转服务器\ups 电源, 无烟感、喷淋等安防设施。 | 已整改 |
| 68 | 大兴 | 理学院  | 基础 C | 409       | 实验室堆放易燃物                         | 已整改 |
| 69 | 大兴 | 理学院  | 基础 C | 409       | 实验室内待报废设备应分区存放                   | 已整改 |
| 70 | 大兴 | 理学院  | 基础 C | 409       | 实验室内存放生活物品                       | 已整改 |
| 71 | 大兴 | 理学院  | 基础 C | 411       | 存放生活用品                           | 已整改 |
| 72 | 大兴 | 理学院  | 基础 C | 411       | 使用非标插线板                          | 已整改 |
| 73 | 大兴 | 理学院  | 基础 C | 104       | 存放生活用品                           | 已整改 |
| 74 | 大兴 | 理学院  | 基础 C | 104       | 易燃物、杂物堆积                         | 已整改 |
| 75 | 大兴 | 理学院  | 基础 C | 224       | 使用非标插线板                          | 已整改 |
| 76 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 488 490   | 24H 运转设备无烟感、无巡查记录                | 已整改 |
| 77 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 479       | 实验用水未贴标签                         | 已整改 |
| 78 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 480       | 危险废液未集中存放                        | 已整改 |
| 79 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 475       | 药品标签与试剂不符                        | 已整改 |
| 80 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 420       | 存放杂物                             | 已整改 |
| 81 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 420       | 使用明火电炉 (已建议清楚更换替代品)              | 已整改 |
| 82 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 424       | 实验用水未贴标签                         | 已整改 |
| 83 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 424       | 插线板不合规                           | 已整改 |
| 84 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 424       | 水池下储物柜存放大量废纸壳垃圾                  | 已整改 |
| 85 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 412 414   | 危险废物存放不当                         | 已整改 |
| 86 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 412 414   | 实验柜中存放报废纸箱                       | 已整改 |
| 87 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 306       | 网线布局混乱                           | 已整改 |
| 88 | 大兴 | 环能学院 | 学 B  | 306       | 闪点燃烧装置与纸箱过近                      | 已整改 |

|     |    |      |     |     |                   |     |
|-----|----|------|-----|-----|-------------------|-----|
| 89  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 314 | 存放较多报废物资          | 已整改 |
| 90  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 366 | 药品柜未张贴目录          | 已整改 |
| 91  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 380 | 气瓶未固定             | 已整改 |
| 92  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 380 | 化学品未入柜            | 已整改 |
| 93  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 385 | 废弃试剂空瓶未申报报废<br>处置 | 已整改 |
| 94  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 385 | 废液存放不规范           | 已整改 |
| 95  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 385 | 试剂标签不规范           | 已整改 |
| 96  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 385 | 试剂标签与实际药品不符       | 已整改 |
| 97  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 385 | 管制类药品柜未上锁（停<br>封） | 已整改 |
| 98  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 411 | 待报废物资积压           | 已整改 |
| 99  | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 411 | 废液存放不规范           | 已整改 |
| 100 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 411 | 缺少实验垃圾桶           | 已整改 |
| 101 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 411 | 危化品混存             | 已整改 |
| 102 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 407 | 废液桶无标签            | 已整改 |
| 103 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 407 | 实验室内饮食            | 已整改 |
| 104 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 309 | 灭火器过期             | 已整改 |
| 105 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 309 | 化学品柜缺少目录          | 已整改 |
| 106 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 309 | 有待报废电池            | 已整改 |
| 107 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 309 | 液氮罐需配置独立应急措<br>施  | 已整改 |
| 108 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 310 | 有待报废液化石油气罐        | 已整改 |
| 109 | 大兴 | 环能学院 | 学 B | 310 | 2 个小气瓶未固定         | 已整改 |
| 110 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 108 | 冰箱内存放无标签样品        | 已整改 |
| 111 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 108 | 实验用水未张贴标签         | 已整改 |
| 112 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 105 | 缺少烟感报警器、巡查记录      | 已整改 |
| 113 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 106 | 存放生活用品            | 已整改 |
| 114 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 106 | 实验室堆放杂物           | 已整改 |

|     |    |      |          |        |                             |     |
|-----|----|------|----------|--------|-----------------------------|-----|
| 115 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼      | 208    | 待报废空瓶、废液无标签，<br>存放不规范       | 已整改 |
| 116 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼      | 209    | 柜子内存放物品杂乱                   | 已整改 |
| 117 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼      | 209    | 缺少应急医药箱                     | 已整改 |
| 118 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼      | 101    | 存在飞线、电饭锅、蒸蛋器<br>等           | 已整改 |
| 119 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼      | 101    | 卫生环境较差                      | 已整改 |
| 120 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼      | 地下室    | 地下室通道堆放杂物                   | 已整改 |
| 121 | 大兴 | 经管学院 | 学 A      | 311    | 接线板老化、需更换                   | 已整改 |
| 122 | 大兴 | 经管学院 | 学 A      | 234    | 接线板老化                       | 已整改 |
| 123 | 大兴 | 经管学院 | 学 A      | 234    | 存在线路老化隐患风险                  | 已整改 |
| 124 | 大兴 | 经管学院 | 学 A      | 402    | 实验室内存在待报废物资                 | 已整改 |
| 125 | 大兴 | 经管学院 | 学 A      | 404    | 实验室内存放大量非实验<br>物资。          | 已整改 |
| 126 | 大兴 | 人文学院 | 基础楼<br>A | 435    | 非标接线板需更换，静电地<br>板下方线路整体需要检查 | 已整改 |
| 127 | 大兴 | 人文学院 | 基础楼<br>A | 423    | 非标接线板需更换，静电地<br>板下方线路整体需要检查 | 已整改 |
| 128 | 大兴 | 人文学院 | 基础楼<br>A | 435    | 标接线板需要更换                    | 已整改 |
| 129 | 大兴 | 人文学院 | 基础楼<br>A | 408    | 非标接线板需更换                    | 已整改 |
| 130 | 大兴 | 人文学院 | 基础楼<br>A | 408    | 存在纸壳等易燃物                    | 已整改 |
| 131 | 大兴 | 理学院  | 基础 C     | 224    | 使用非标接线板、线路有待<br>进一步检验       | 已整改 |
| 132 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼      | 104 大厅 | 场地线保护措施凌乱                   | 已整改 |
| 133 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼      | 108    | 实验用水未张贴标签                   | 已整改 |
| 134 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼      | 108    | 冰箱内存放无标签样品                  | 已整改 |
| 135 | 大兴 | 环能学院 | 学 B      | 123    | 堆放杂物                        | 已整改 |

|     |    |      |         |         |                            |     |
|-----|----|------|---------|---------|----------------------------|-----|
| 136 | 大兴 | 环能学院 | 学 B     | B122    | 废液存放区域无标识、废液桶无规范标签         | 已整改 |
| 137 | 大兴 | 环能学院 | 学 B     | B122    | 钢瓶为固定、化学品未入库               | 已整改 |
| 138 | 大兴 | 环能学院 | 学 B     | B122    | 管制类危险化学品未入柜                | 已整改 |
| 139 | 大兴 | 环能学院 | 学 B     | 420     | 接线板不合规                     | 已整改 |
| 140 | 大兴 | 环能学院 | 学 B     | 420     | 实验室不允许用明火电炉                | 已整改 |
| 141 | 大兴 | 环能学院 | 学 B     | 310     | 有待报废液化石油气罐                 | 已整改 |
| 142 | 大兴 | 土木学院 | 学 E     | B116    | 实验室冰箱存放生活物品                | 已整改 |
| 143 | 大兴 | 土木学院 | 学 E     | B111    | 机油等化学品未入柜保存                | 已整改 |
| 144 | 大兴 | 经管学院 | 学 A     | 404     | 实验室内存放非实验物资                | 已整改 |
| 145 | 大兴 | 机电学院 | 学 C     | 110/111 | 实验室内存放生活用品                 | 已整改 |
| 146 | 大兴 | 人文学院 | 基础楼 A   | 419     | 接线板不合规                     | 已整改 |
| 147 | 大兴 | 土木学院 | 学 E     | B111    | 干燥箱无操作规程、高温警示标识            | 已整改 |
| 148 | 大兴 | 土木学院 | 学 E     | B111    | 低温箱无操作规程、低温警示标识            | 已整改 |
| 149 | 大兴 | 土木学院 | 学 E     | B111    | 液氮杜瓦罐需配置低温警示标识、防冻应急预案、应急用具 | 已整改 |
| 150 | 大兴 | 土木学院 | 学 E     | 东 1-东 5 | 缺少高温警示标识、高温设备操作规程          | 已整改 |
| 151 | 大兴 | 土木学院 | 学 E     | 东 1-东 5 | 不间断运转设备缺少巡检记录              | 已整改 |
| 152 | 大兴 | 土木学院 | 学 E     | 东 1-东 5 | 设备遮挡消火栓, 消火栓内水带缺失          | 已整改 |
| 153 | 大兴 | 土木学院 | 学 F 东侧楼 | 101     | 干燥箱无操作规程、高温警示标识            | 已整改 |

|     |    |      |             |         |                                                     |     |
|-----|----|------|-------------|---------|-----------------------------------------------------|-----|
| 154 | 大兴 | 土木学院 | 学 F 东<br>侧楼 | 104     | 冻融设备、碳化设备等需要<br>24 小时连续工作设备需增<br>加巡检频次, 并进行线路体<br>检 | 已整改 |
| 155 | 大兴 | 土木学院 | 学 F 东<br>侧楼 | 101     | 连续运转设备、养护室等不<br>间断电源房间应留有巡检<br>记录                   | 已整改 |
| 156 | 大兴 | 土木学院 | 学 F 东<br>侧楼 | 403     | 冰箱内药品未贴标签                                           | 已整改 |
| 157 | 大兴 | 土木学院 | 学 F 东<br>侧楼 | 403     | 废液暂存区缺安全警示界<br>线、区域警示标识                             | 已整改 |
| 158 | 大兴 | 土木学院 | 学 F 东<br>侧楼 | 403     | 实验室未上锁无人值守                                          | 已整改 |
| 159 | 大兴 | 土木学院 | 学 F 东<br>侧楼 | 403     | 实验垃圾未放置专用垃圾<br>桶                                    | 已整改 |
| 160 | 大兴 | 土木学院 | 学 F 东<br>侧楼 | 403     | 无灭火器                                                | 已整改 |
| 161 | 大兴 | 土木学院 | 学 F 东<br>侧楼 | 404     | 干燥箱无高温警示标识                                          | 已整改 |
| 162 | 大兴 | 土木学院 | 学 F 东<br>侧楼 | 404     | 废液暂存区缺安全警示界<br>线、区域警示标识                             | 已整改 |
| 163 | 大兴 | 环能学院 | 学 B         | 420     | 学生采用“管式炉”等高温<br>设备, 值守过程中未做好交<br>接                  | 已整改 |
| 164 | 大兴 | 环能学院 | 学 B         | 488 490 | 气质联用仪需 24 小时常<br>开, 未看到检查记录                         | 已整改 |
| 165 | 大兴 | 环能学院 | 学 B         | 411 413 | 学生未穿工作服开展实验                                         | 已整改 |
| 166 | 大兴 | 工程中心 | 金工楼         | 323     | 机柜未使用 PDU 插线板                                       | 已整改 |
| 167 | 大兴 | 工程中心 | 金工楼         | 323     | 插线板非标、老化                                            | 已整改 |
| 168 | 大兴 | 工程中心 | 金工楼         | 一楼大厅    | 特种设备天车无登记证、检<br>验证                                  | 未整改 |

|     |    |      |       |            |                                 |      |
|-----|----|------|-------|------------|---------------------------------|------|
| 169 | 大兴 | 土木学院 | 岩土楼   | 103        | 沉降严重、实验室存在渗水现象（已报送基建处）          | 未整改  |
| 170 | 大兴 | 环能学院 | 学 B   | B112（临时库房） | 存放灭菌锅、无标签气瓶、待报废危化品急需处置          | 部分整改 |
| 171 | 大兴 | 机电学院 | 学 C   | 409        | 服务器挡住消防通道                       | 未整改  |
| 172 | 大兴 | 机电学院 | 学 C   | 409        | 电路改造存在安全隐患                      | 未整改  |
| 173 | 大兴 | 电信学院 | 学 D   | 317        | 纸箱、待报废家具积压                      | 部分整改 |
| 174 | 大兴 | 电信学院 | 学 D   | 101        | 消防门、卷帘门损坏堵塞楼宇疏散通道（已报后勤与基建处、保卫处） | 未整改  |
| 175 | 大兴 | 电信学院 | 学 D   | 1 层、3 层    | 观察窗遮挡                           | 未整改  |
| 176 | 大兴 | 测绘学院 | 学 F   | 217        | 待增加地插、墙插改造（已报物业）                | 未整改  |
| 177 | 大兴 | 环能学院 | 学 B   | 381        | 办公区与实验区混合                       | 未整改  |
| 178 | 大兴 | 环能学院 | 学 B   | 407        | 办公区与实验区混合                       | 未整改  |
| 179 | 大兴 | 环能学院 | 学 B   | 106        | 需安装氟利昂报警器                       | 未整改  |
| 180 | 大兴 | 人文学院 | 基础楼 A | 435        | 东北角顶棚修补后仍有鼓气、翘皮                 | 未整改  |

|     |    |      |          |         |                       |     |
|-----|----|------|----------|---------|-----------------------|-----|
| 181 | 大兴 | 土木学院 | 学 E      | 东平房西侧   | 试验设备未放置在房屋内，<br>使用有风险 | 未整改 |
| 182 | 大兴 | 土木学院 | 岩土楼      | 103 104 | 地面沉降需修缮               | 未整改 |
| 183 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼      | 105     | 缺少烟感报警器、巡查记录          | 未整改 |
| 184 | 大兴 | 电信学院 | 学 D      |         | 安全出口门故障损坏             | 未整改 |
| 185 | 大兴 | 经管学院 | 学 A      | 311     | 接线板老化、线路老化            | 未整改 |
| 186 | 大兴 | 机电学院 | 学 C      | 409     | 配电箱挡消防通道、线路存<br>在问题   | 未整改 |
| 187 | 大兴 | 人文学院 | 基础楼<br>A | 409     | 语音室存在待报废物资            | 未整改 |