

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2024〕第 14 期，总第 73 期

检查时间：2024 年 8 月 6 日至 8 日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程实训中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

8 月 6 日至 8 日，国资处对两校区暑假期间开放实验室进行安全检查，其中进入室内检查 45 间。现对 10 项新增隐患和 28 项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，及时完成隐患整改，并在北京建筑大学企业号->“A 智慧实验室服务平台”->“业务大厅”->“实验室安全检查”->“实验室安全隐患整改清单”中进行登记。

请各单位严格假期实验室管理工作，对所有实验室（含公共区域实验装置）进行安全检查，针对具体实验项目开展安全教育，严格落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。

- 附件：
1. 实验室安全检查房间明细
 2. 新增实验室安全检查问题隐患
 3. 往期未登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2024 年 8 月 8 日

附件 1



实验室安全检查房间明细



序号	校区	学院	楼宇	房间号
1	西城	土木	实验 1	107
2	西城	环能	实验 2	312
3	西城	环能	实验 2	305 307
4	西城	机电	实验甲 4	105
5	西城	机电	实验甲 4	104
6	西城	机电	实验甲 4	103
7	西城	机电	实验甲 4	102
8	西城	机电	实验 4	104 106
9	大兴	土木	学 E	东 4
10	大兴	土木	学 E	东 3
11	大兴	土木	学 E	东 2
12	大兴	土木	学 E	B105 B107
13	大兴	土木	学 E	B109 B111
14	大兴	土木	学 E	B112 B114
15	大兴	环能	学 B	387
16	大兴	环能	学 B	378 380
17	大兴	环能	学 B	339 341
18	大兴	环能	学 B	331
19	大兴	环能	学 B	332 334
20	大兴	环能	学 B	327 329
21	大兴	环能	学 B	328 330
22	大兴	环能	学 B	318
23	大兴	环能	学 B	313 315
24	大兴	环能	学 B	412 414
25	大兴	环能	学 B	411 413
26	大兴	环能	学 B	132
27	大兴	环能	学 B	134
28	大兴	环能	学 B	136
29	大兴	环能	雨水楼	208
30	大兴	环能	雨水楼	206
31	大兴	环能	雨水楼	101
32	大兴	环能	雨水楼	203
33	大兴	环能	雨水楼	205
34	大兴	环能	雨水楼	302
35	大兴	环能	雨水楼	105
36	大兴	机电	学 C	B112 114

37	大兴	测绘	学 F	113 115
38	大兴	测绘	学 F	217 219
39	大兴	测绘	学 F	423 421
40	大兴	工程中心	金工楼	124
41	大兴	工程中心	金工楼	310
42	大兴	工程中心	金工楼	314 316 317
43	大兴	工程中心	金工楼	319
44	大兴	工程中心	金工楼	405
45	大兴	工程中心	金工楼	406

附件 2

新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	大兴	土木	学 E	东 4	1. 使用烘箱未登记 2. 实验室存放饮料	
2	大兴	土木	学 E	东 3	使用烘箱未登记	
3	大兴	土木	学 E	东 2	未定期检查应急喷淋	
4	大兴	土木	学 E	B109 B111	实验室存放饮料	
5	大兴	环能	学 B	331	实验人员未穿实验服	
6	大兴	环能	学 B	332 334	管制类化学品未入柜储存	
7	大兴	环能	学 B	328 330	未定期检查应急喷淋	

8	大兴	环能	雨水楼	208	1. 假期开放实验室未备案 2. 停用气瓶未安装气瓶帽	
9	大兴	工程中心	金工楼	314	环境卫生较差	
10	大兴	工程中心	金工楼	405、406	插线板串接	

附件 3

往期未登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	西城	环能	实验 2	305 307	插线板串接	2024-05-23
2	西城	环能	实验甲 2	101	1. 使用溴化锂溶液，需配置实验手套 2. 房间内温度较高，建议尽快维修空调	2024-05-23
3	大兴	理学院	基 C	415 417	机房不用要断电	2024-06-06
4	大兴	理学院	基 C	419 421	学生利用机房的插排给充电宝充电	2024-06-06
5	大兴	环能	雨水楼	108	实验室信息牌风险等级信息有误	2024-06-27
6	大兴	土木	建材楼	404	烘箱需按要求安排人员值守，并留有检查记录	2024-06-27
7	大兴	环能	学 B	318	使用非标插线板	2024-07-15
8	大兴	环能	学 B	387	使用有隐患设备	2024-07-22
9	大兴	环能	学 B	479 481	暑期实验室开放，未报备	2024-07-22
10	大兴	环能	雨水楼	106	实验垃圾未按要求分类	2024-07-22
11	大兴	环能	雨水楼	206	未穿实验服开展实验	2024-07-22
12	大兴	环能	基 C	205	接线板串接、实验垃圾待清理、房间未锁门或无人值守	2024-07-22
13	大兴	环能	学 B	136	夜间运行实验室过期	2024-07-23

14	大兴	环能	学 B	328 330	停用气瓶未安装气瓶帽	2024-07-23
15	大兴	环能	学 B	303	烘箱未使用专用插座	2024-07-23
16	大兴	环能	学 B	484	停用气瓶未安装气瓶帽	2024-07-23
17	大兴	环能	学 B	B120 122	24 小时实验室申请过期	2024-07-23
18	大兴	测绘	学 F	217 219	4 名学生在实验室内玩游戏	2024-07-23
19	西城	土木	实验 1	107	实验人员未佩戴安全帽	2024-07-23
20	大兴	环能	雨水楼	101	假期开放实验室未备案	2024-07-30
21	大兴	环能	雨水楼	108	假期开放实验室未备案	2024-07-30
22	大兴	环能	雨水楼	206	假期开放实验室未备案	2024-07-30
23	大兴	环能	雨水楼	302	假期开放实验室未备案	2024-07-30
24	大兴	土木	建材楼	403	1. 假期开放实验室未备案 2. 试剂瓶未按规定粘贴标签	2024-07-30
25	大兴	环能	学 B	378 380	实验人员未穿着实验服	2024-07-30
26	大兴	环能	学 B	374	实验人员未穿着实验服	2024-07-30
27	大兴	环能	学 B	363	实验室人员未穿着实验服	2024-07-30
28	大兴	环能	学 B	411 413	假期开放实验室未备案	2024-07-30