

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2024〕第12期，总第71期

检查时间：2024年7月22日—7月23日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程实训中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为确保暑假期间实验室安全稳定运行，营造安全有效、秩序良好的实验室环境，7月22日—23日，国资处对两校区实验室，重点是暑假期间开放实验室进行安全检查。现对25项新增隐患和10项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，及时完成隐患整改工作。

请各单位严格假期开放实验室管理工作，压实实验室安全管理责任，增强防范意识，杜绝侥幸心理，筑牢安全防线，落实检查频次，确保暑假期间实验室安全运行，共建平安校园。

- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患
2. 往期未登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2024年7月23日

附件 1

新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	西城	建筑	实验 1	324	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用非实验设备（制冰机） 2. 冰箱存放食物 3. 使用非国标插线板 4. 插线板串接 	
2	西城	土木	实验 1	107	实验人员未佩戴安全帽	
3	西城	机电	实验甲 4	104	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用非国标插线板 2. 插头虚接 	
4	大兴	环能	学 B	B120	24 小时实验室申请过期	
5	大兴	环能	学 B	132	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未粘贴试剂标签 2. 标识不明确（既写危废，又写实验用水） 	
6	大兴	环能	学 B	136	夜间运行实验室过期	

7	大兴	环能	学 B	303	烘箱未使用专用插座	
8	大兴	环能	学 B	328	停用气瓶未安装气瓶帽	
9	大兴	环能	学 B	359	实验垃圾和生活垃圾分类不当	
10	大兴	环能	学 B	363	高温加热设备距离过近, 有设备基座温度过高风险	
11	大兴	环能	学 B	387	使用有隐患设备	
12	大兴	环能	学 B	418	1. 有 2 名学生未穿实验服 2. 空调未使用专用插座 3. 高温加热设备未按要求检查或值守	
13	大兴	环能	学 B	479	暑期实验室开放, 未报备	

14	大兴	环能	学 B	484	停用气瓶未安装气瓶帽	
15	大兴	环能	学 B	488	2 名学生未穿实验服	
16	大兴	环能	雨水楼	106	实验垃圾未按要求分类	
17	大兴	环能	雨水楼	206	1 名学生未穿实验服	
18	大兴	环能	基 C	205	1. 插线板串接 2. 实验垃圾待清理 3. 房间未锁门或无人值守	
19	大兴	电信	学 D	317	使用非国标插线板	
20	大兴	测绘	学 F	105	暑期实验室开放，未报备	
21	大兴	测绘	学 F	421	使用可燃性蚊香	

22	大兴	测绘	学 F	217	4 名学生在实验室内玩游戏	
23	大兴	测绘	学 F	113	使用可燃性蚊香	
24	大兴	机电	学 C	电梯	未按规定备案公共区域实验装置	
25	大兴	工程实训中心	金工楼	316	1. 遮挡消防通道 2. 存放与实验无关的物品	

附件 2

往期未登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	大兴	机电	学 C	120	插线板串接	2024-05-22
2	西城	环能	实验 2	305	插线板串接	2024-05-23
3	西城	环能	实验甲 2	101	1. 使用溴化锂溶液， 需配置实验手套 2. 房间内温度较高， 建议尽快维修空调	2024-05-23
4	西城	建筑	建筑馆	J104-105	学生不清楚酒精灯操作 注意事项和添加酒精的 流程，需加强相关培训	2024-05-23
5	大兴	理学院	基 C	415	机房不用要断电	2024-06-06
6	大兴	理学院	基 C	419	学生利用机房的插排 给充电宝充电	2024-06-06
7	大兴	测绘	学 F	421	1. 使用非国标插线板 2. 易燃物堆放	2024-06-27
8	大兴	环能	雨水楼	108	实验室信息牌风险等级 信息有误	2024-06-27
9	大兴	土木	建材楼	404	烘箱需按要求安排人员 值守，并留有检查记录	2024-06-27
10	大兴	电信	学 D	318 320	实验室存放充气床垫	2024-06-27